



EIVISSA

EQUIPO REDACTOR

Fernando Cobos Guerra
Arquitecto
Alicia Cámara
Historiadora
Manuel Retuerce
Arqueólogo
Monica Roselló
Restauradora

COLABORADORES

Valentín Cobo Solano
Aparejador
Cristina Maestre Alonso
Ricardo Martín Lorenzo
Mercedes González Rodríguez
Arquitectos

TOMO 5 PROPUESTAS Y DIRECTRICES DE ACTUACION

PLAN DE RESTAURACIONES

2.3 PLANTA

OCTUBRE 2002

ESCALA : 1/1250

CRITERIOS DE ACTUACION
SOBRE PARAPETOS

- 1 ABOCELADO A BARBETA
- 2 RECTO DE FABRICA
- 3 RECTO DE TIERRA ENCINTADA
- 4 RECTO DE TIERRA CON BANQUETA
- 5 RECTO DE TIERRA CON PRETIL POSTERIOR
- 6 RECTO DE TIERRA CON PRETIL POSTERIOR Y COSTILLAS
- 7 PRETIL SIMPLE
- 1/3 ABOCELADO REFORMADO PARA HACERLO DE TIERRA ENCINTADA
- 1/5I ABOCELADO REFORMADO PARA HACERLO DE TIERRA CON PRETIL POSTERIOR
- 1/5 ABOCELADO REFORMADO PARA HACERLO DE TIERRA CON PRETIL POSTERIOR CON COSTILLAS
- 1/7 I ABOCELADO AL QUE SE LE AÑADE UN PRETIL SIMPLE DELANTE
- 1/7 II ABOCELADO AL QUE SE LE AÑADE UN PRETIL SIMPLE ATRAS
- 2/4 RECTO DE FABRICA SUPLEMENTADO PARA HACERLO RECTO DE FABRICA CON BANQUETA

RESTAURACIONES

- a) Sellado de Capa de Material Sobre La Superficie de Apoyo de la Tierra
- b) Sellado de la Capa de Mortero Reconviniendo La linea Superior
- c) Sellado con Canto Rodado Sobre La Superficie de Apoyo de la tierra

